

測量関係者データ収集・分析で活躍


最大震度7を観測した能登半島地震では石川県を中心に基大な被害とともに、地盤の隆起など大きな地殻変動が発生した。主に半島の外浦地域（日本海側）で隆起した地区が目立ち、液状化被害なども各地で多発。被災地では震災前後で全く異なる地形・風景が広がる地域も少なくない。被災インフラの本復旧、復興まちづくりの動きが本格化する中、測量分野に関わる関係者らの取り組みを中心に、被災地と測量界の今後を展望する。

国土変動 能登半島地震と 測量界の未来

- 1 -

報を隨時発信してきた。

同院の地震対応の前線基地



地盤隆起で陸化し消波ブロックが砂に埋もれている（輪島市門前町、3月17日撮影）

測量分野から復旧・復興を
後押しする白井部長



元日の発災後から震官学の関係者は被災状況を把握するため、空中写真や衛星、各種センサーによる観測データの収集・分析、現地調査などを進めてきた。国土地理院では震源域周辺の電子基準点で観測されたデータをリアルタイムで解析し、発災当日には震源に近い電子基準点（輪島市）が西方向に約1・3m（速報値）変動したのをはじめ、石川県を中心とした大きな地殻変動を観測したと発表。追加で得られたデータの解析などを進めながら続

◇◆
電子基準点による地殻変動

（石川県輪島市）が西方向に震源に近い電子基準点（輪島市）

◆◆
分布図など、国土地理院では

元日の発災後から震官学の関係者は被災状況を把握するため、空中写真や衛星、各種センサーによる観測データの収集・分析、現地調査などを進めてきた。国土地理院では震源域周辺の電子基準点で観測されたデータをリアルタイムで解析し、発災当日には震源に近い電子基準点（輪島市）が西方向に約1・3m（速報値）変動したのをはじめ、石川県を中心とした大きな地殻変動を観測したと発表。追加で得られたデータの解析などを進めながら続

く地殻変動が本格化する中、測量分野に関わる関係者らの取り組みを中心に、被災地と測量界の今後を展望する。

報を広く知つてもらつことが重要だ」と白井部長。現場からの反応もフィードバックしながら、地理空間情報の拡充などに努めた。石川県内で17カ所ある電子基準点についても10カ所ほど実際に現地を見て回り、傾斜測定などで問題がないかを調査。異常が確認されたものについては復旧を進めている。半島という地理的特性に加え、道路があちこちで寸断されたことにより、電子基準点などの現地確認では移動に時間が要し、目的地にたどり着けない箇所もあつた。そうした被災状況下では空からのデータ収集が非常に有効だ。民間企業が撮影したものも含め、空中写真は初動期の救助活動や道路啓開、河道埋塞（まいそく）の応急対応などにも大いに役立つたといふ。

白井部長は測量分野での災害対応の意義をこう説明する。被災自治体と協力・連携した「ライフライン復旧状況の見える化マップ」など、引き続き現場データを貯蔵しつつ被災地で役立つ情報・データの発信に力を注ぐ。日本測量協会（日測協）の清水英範会長は1月の会合で「能登半島地震では甚大な被害に加え、地殻・地盤の大きな変動に対して復旧・復興を考える際、測量の専門家が大きく活躍しなければならぬ」と関係者に呼び掛けた。国土地理院や測量関連団体と協力・連携し、被災地の復旧・復興を後押しする。

過去の地震で観測された地殻変動の比較			
地震 (発生年月日)	マグニチュード	隆起・沈降量 (最大)	水平変動量 (最大)
大正関東地震 1923年9月1日	M7.9	約2mの隆起※1	約3m ※1
兵庫県南部地震 1995年1月17日	M7.3	約0.3mの沈降 ※2	約1m ※2
東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日	M9.0	約1.2mの沈降 ※2	約5m ※2
熊本地震 2016年4月16日	M7.3	約2mの沈降 ※2	約2m ※2
令和6年能登半島地震 2024年1月1日	M7.6	約4mの隆起 ※2	約3m ※2

※1 国土地理院の前身である参謀本部陸地測量部作製の「大正十二年関東震災地盤垂直変動要因」及び「一等三角点水平位置移動要因」より抜粋

※2 国土地理院による地震後の測量結果

◆◆
本連載は日測協発行の月刊『測量』編集委員会（委員長・布施孝志東京大学大学院教授）との合同企画として被災地を取材し、日刊建設工業新聞社編集局・遠藤獎吾（同委員会編集顧問）が担当する。